



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-22-560.

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения**

«28» декабря 2016 г.

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32 к. 4, каб. 5.

Я, государственный инспектор Приморского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Прошкин Павел Александрович, рассмотрев постановление о назначении административного наказания № 2-22-560, вынесенное «28» декабря 2016 года по ч. 1 и 4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица, гражданина Российской Федерации:

1. Фамилия, имя отчество: Супрун Сергей Владимирович
2. Дата и место рождения: 26.08.1972г., г. Южноуральск, Челябинской области
3. Адрес места регистрации: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект дом 8, корпус 1, квартира 61
4. Место работы, учебы: СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»
5. Занимаемая должность, заработная плата: заместитель директора 50000 рублей, ответственный за обеспечение пожарной безопасности (приказ № 38 от 31.12.2015г.)
6. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ: паспорт серия 40 03 № 458284, выдан 16 отделом милиции Василеостровского района г. Санкт-Петербурга, 26.02.2003г.
7. Семейное положение: женат, на иждивении сын 2006года рождения
8. Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности за однородное правонарушение и когда: не привлекался

Материалами установлено: 28.12.2016 года в 14 часов 00 минут при составлении акта по результатам плановой выездной проверки встроенных помещений социального назначения, расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 48, корпус 1, литер А, помещения 27-Н и 32-Н, правообладателем которого является СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», проведенной на основании распоряжения начальника ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу № 2-22-757 от 18.11.2016 года было выявлено нарушение требований: Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожар-

ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», а именно:

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

Помещение 32-Н (стационар) Ф 1.1

- Ширина второго эвакуационного выхода в свету менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,84метра). (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14);

- При ширине эвакуационного выхода из палаты №1 с учетом геометрии эвакуационного пути невозможно беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5);

- При ширине эвакуационного выхода из палаты №4 с учетом геометрии эвакуационного пути невозможно беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5);

- Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6);

- Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (не сработали автоматические пожарные извещатели в помещениях: комната № 2, общий коридор, комната № 4). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61);

- Помещение учреждения (стационар), с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, не оборудованы (оснащены) дополнительными системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. (Такие системы оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым). (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 12 ст. 84);

- Кладовая уборочного инвентаря (помещение складского назначения) устроенное в составе объекта класса Ф1.1 не выделено противопожарными преградами с соответствующим заполнением проемов. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6);

- Кладовая (помещение складского назначения) устроенное в составе объекта класса Ф1.1 не выделено противопожарными преградами с соответствующим заполнением проемов. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6);

- Отсутствует автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 6.24);

- На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты объекта. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61);

- Предусмотренный в составе объекта класса Ф1.1 пищеблок, не выделен перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6.);

- Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 20);

Помещение 27-Н (учебный центр) Ф4.1

- Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (не сработали автоматические пожарные извещатели в помещении № 5). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61);

- Помещение (кладовой уборщицы) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», приложение А, п. А.4, А.10, таблица А.3);

- Ширина второго эвакуационного выхода в свету менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,84метра). (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 8.1.12.);

- Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6);

- На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты объекта. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61);

- Отсутствует автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 6.24);

- Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 20);

- Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 складское помещение (кладовая) (пом. №5), не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4);

- Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 помещение серверной, не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4);

- Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 складское помещение (кладовая) (пом. №19), не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4);

- Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 складское помещение (кладовая уборщицы), не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4);

- Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 складское помещение (кладовая) (пом. №18), не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростране-

ния пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частями 1 и 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

Нарушению требований пожарной безопасности способствовало:

Отсутствие должного внимания и контроля со стороны ответственных за обеспечение пожарной безопасности СПб ГБУ «ЦСРИИЛИ Приморского района».

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:


1. Рассмотреть данное представление.
2. Устранить причины и условия, способствовавшие совершению выявленных правонарушений.
3. Принять меры по недопущению дальнейшего нарушения требований пожарной безопасности.
4. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
5. Сообщить о принятых мерах в установленные законом сроки.
6. Направить данное представление директору СПб ГБУ «ЦСРИИЛИ Приморского района» Змушко Светлане Евгеньевне.

Одновременно разъясняю, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внёсшим представление.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечёт административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленный законом порядке.

Государственный инспектор
Приморского района Санкт-Петербурга
по пожарному надзору



П. А. Прошкин