



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  
(СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»)  
пр. Богатырский, дом 48, корпус 1, литера А  
Санкт-Петербург, 197082  
тел/факс (812) 616-22-43; тел.(812) 616-04-46,  
E-mail: csridi@tuprim.gov.spb.ru  
ОКПО 01095333 ОКОГУ 2300220 ОГРН 1157847111553  
ИНН/ КПП 7814197077/781401001

31.01.2024 № 68

### Справка по результатам проверки

В рамках проводимой проверки в отношении СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере защиты прав потребителей, были выявлены нарушения. Для устранения выявленных нарушений учреждением приняты следующие меры по их устранению:

- выявленные в ходе проверки медикаменты с истекшим сроком годности не входили в укладку с медикаментами, были обнаружены в кладовой с ограниченным доступом в труднодоступном месте, в специальной коробке, которая предназначена для сбора и хранения медикаментов с истекшим сроком годности для дальнейшего списания в установленном порядке. На сегодняшний день в учреждении отсутствуют медикаменты с истекшим сроком годности;

- запланированы работы по замене кафельной плитки напольного покрытия в коридоре отделения проживания, путем частичной замены отдельных плиток, имеющих сколы и трещины, работы будут проведены во время коллективного отпуска на отделении временного проживания и при отсутствии проживающих клиентов, во избежание получения травм;

- в целях профилактической дезинфекции, учреждением используются дезинфицирующие средства, на которые подготовлены и размещены инструкции по применению;

- учреждением в 2024 году с экономии после проведения запланированных конкурсных процедур планируется провести работы по перетяжке массажного стола. Сообщаем, что для выполнения массажей для каждого клиента закуплены одноразовые простыни, которые подлежат замене после каждого сеанса;

- для обеспечения исправного состояния устройств, для самозакрывания противопожарных дверей кладовых помещений, доводчики дверей были приведены в первоначальное состояние. Проведен дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом о недопущении самовольного снятия доводчиков, вынесено устное замечание виновным сотрудникам;
- размещение столов, шкафов в коридорах на путях эвакуации было вызвано тем фактом, что в день проверки была осуществлена поставка мебели по контракту поставки, шла сборка и замена мебели в кабинетах. На сегодняшний день работы по замене мебели завершены, коридоры, пути эвакуации имеют свободный проход;
- закрепить надёжно к кафельной плитке ковровые дорожки (грязезащитные) технически не представляется возможным (плитка трескается, что недопустимо, как показала проверка) в связи с чем, указанные выше ковровые дорожки сняты, установлены таблички «осторожно скользко».

Директор

*Змушко*

С.Е.Змушко