



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района**

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

**АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 2-22-757

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4  
(место составления акта)

14:00

(время,

28 декабря 2016г.

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 18 ноября 2016 года № 2-22-757

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка встроенных помещений социального назначения, расположенных адресу:  
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 48, корпус 1, литер А, помещения 27-Н и 32-Н.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Санкт-петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района Санкт-Петербурга» (СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»), юридический адрес: 197082, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 48, корпус 1, литер А, ИНН 7814197077.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 09 »	декабря	20 16	г. с	14	час.	30	мин. до	16	час.	30	мин.	Продолжительность	2 ч.
« 13 »	декабря	20 16	г. с	11	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.
« 14 »	декабря	20 16	г. с	11	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	2 ч.
« 15 »	декабря	20 16	г. с	17	час.	00	мин. до	18	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.
« 19 »	декабря	20 16	г. с	16	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.
« 28 »	декабря	20 16	г. с	13	час.	00	мин. до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.

Общая продолжительность проверки: «6» дня (ей) («8» часов)

(рабочих дней; часов)


С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Змушко Светлана Евгеньевна- директор СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«14» часов «30» минут «09» декабря 2016 г.

  
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Прошкин Павел Александрович – начальник отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского

района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

- Змущко Светлана Евгеньевна - директор СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»:

- Супрун Сергей Владимирович – заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района».

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы: СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» – правообладателя объекта защиты:

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 197082, Богатырский проспект, дом 48, корпус 1, литер А, помещения 27-Н и 32-Н.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
Помещение 32-Н (стационар) Ф 1.1			
1.	Ширина второго эвакуационного выхода в свету менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,84метра).	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Супрун С.В.
2.	Кладовая уборочного инвентаря (помещение складского назначения) устроенное в составе объекта класса Ф1.1 не выделено противопожарными преградами с соответствующим заполнением проемов.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Супрун С.В.
3.	Кладовая (помещение складского назначения) устроенное в составе объекта класса Ф1.1 не выделено противопожарными преградами с соответствующим заполнением проемов.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Супрун С.В.

		конструктивным решениям», п. 5.2.6	
4.	При ширине эвакуационного выхода из палаты №1 с учетом геометрии эвакуационного пути невозможно беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Супрун С.В.
5.	При ширине эвакуационного выхода из палаты №4 с учетом геометрии эвакуационного пути невозможно беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Супрун С.В.
6.	Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Супрун С.В.
7.	Отсутствует автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 6.24	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Супрун С.В.
8.	Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (не сработали автоматические пожарные извещатели в помещениях: комната № 2, общий коридор, комната № 4).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Супрун С.В.
9.	На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Супрун С.В.
10.	Помещение учреждения (стационар), с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, не оборудованы (оснащены) дополнительными системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. (Такие системы оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым).	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 12 ст. 84	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Супрун С.В.
11.	Предусмотренный в составе объекта класса Ф1.1 пищеблок, не выделен	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о	заместитель директора СПб ГБУ

	перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов.	требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6.	«ЦСРИДИ Приморского района» Супрун С.В.
12.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 20	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИДИ Приморского района» Супрун С.В.
Помещение 27-Н (учебный центр) Ф4.1			
13.	Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (не сработали автоматические пожарные извещатели в помещении № 5).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИДИ Приморского района» Супрун С.В.
14.	На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИДИ Приморского района» Супрун С.В.
15.	Отсутствует автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 6.24	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИДИ Приморского района» Супрун С.В.
16.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 20	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИДИ Приморского района» Супрун С.В.
17.	Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 складское помещение (кладовая) (пом. №5), не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИДИ Приморского района» Супрун С.В.
18.	Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 помещение серверной, не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИДИ Приморского района» Супрун С.В.

		пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4	
19.	Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 складское помещение (кладовая) (пом. №19), не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Супрун С.В.
20.	Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 складское помещение (кладовая уборщицы), не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Супрун С.В.
21.	Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 складское помещение (кладовая) (пом. №18), не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Супрун С.В.
22.	Помещение (кладовой уборщицы) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», приложение А, п. А.4, А.10, таблица А.3	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Супрун С.В.
23.	Ширина второго эвакуационного выхода в свету менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,84метра).	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 8.1.12.	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Супрун С.В.
24.	Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6	заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Супрун С.В.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: фотоаппарат «Canon»

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводился.
4. Фототаблица на 8 л. в 2 экз.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: Змушко Светланы Евгеньевны- директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района».
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-22-757/1/1 от 28.12.2016 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: свидетельства СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»; приказ № 1402-К; уста СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»; реквизиты СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»; акт испытаний ВППВ; контракт № 0372200289715000005-0726602-01 от 29.12.2015; приказ № 38 от 31.12.2015г.; удостоверения ПТМ гр. Лапина Е.Т.; гр. Вахитовой Г.М.; гр. Соколовой Н.Н.; гр. Кожушко Л.Д.; гр. Рамалдановой Е.В.; гр. Малковой А.Г.; гр. Бешкарева А.В.; гр. Супруна С.В.; гр. Змушко С.Е.; гр. Никифоровой М. М.; гр. Левашкевич Ю.Л.; договор безвозмездного пользования объектом нежилого фонда № 17-Б003596; план помещения 27-Н; план помещения 32-Н; паспорт на противопожарную дверь; акт первичного обследования АУПС.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Прошкин Павел Александрович – начальник отделения надзорной деятельности ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 28 ” декабря 20 16 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” декабря 20 16 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

